

SCUBAPRO ダイブコンピュータ メンテナンス料金表

S-tecpro

2019年10月1日 現在

商品名	BT交換料金	O/H料金	ベルト交換	リフォーム (ケース交換含む)	備考
Xtender V3	¥6,500	¥16,000	○	¥36,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Xtender Quattro Standard	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Xtender Quattro Q.A.B.	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Xtender Quattro Matured	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Xtender Quattro Paradise Lover	¥6,500	¥16,000	×	¥26,500	ウレタンベルト完売終了致しました。
Xtender Quattro Border	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Xtender 5	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
XP-Ein	¥6,500	¥16,000	○	¥26,500	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
SCUBA CROSS	¥6,500	¥16,000	△	×	カラー：ナイトロックス(BK/ダークグリーン)SHIZのみ対応可能 通常ベルトより3cm短い
Xtender	¥6,500	¥16,000	△	×	カラー：ナイトロックス(BK/ダークグリーン)SHIZのみ対応可能 通常ベルトより3cm短い
B.U.G AIRE	¥6,500	¥16,000	×	×	カラー：ナイトロックス(BK/ダークグリーン)SHIZのみ対応可能 通常ベルトより3cm短い
B.U.G Jelly & Gumi	¥6,500	¥16,000	×	×	
AIRE SQUARE	¥6,500	×	△	×	ベルト交換につきまして、カラーBKのみ対応可能
DEX	¥15,000	×	×	×	
SENSOR	¥6,500	×	×	×	
MERIDIAN	¥6,500	¥16,000	○	×	
M1	¥6,500	¥16,000	○	×	
M2	¥6,500	×	○	×	
Chromis	¥6,500	×	○	×	
XP-H	¥6,500	×	×	×	
XP10	¥6,500	×	○	×	
Galileo	¥8,000	×	○	×	
ALADIN 2G	¥6,500	×	○	×	
ALADIN TEC 2G	¥6,500	×	○	×	
ALADIN TEC	¥6,500	×	○	×	
ALADIN PRIME	¥6,500	×	○	×	
ALADIN SPORT	¥6,500	×	○	×	
AIR Z	¥16,000	×	○	×	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
AIR Z Nitrox	¥16,000	×	○	×	ベルト交換につきまして、弊社在庫が無くなり次第終了となります。
Smart Pro	¥12,000	×	△	×	ベルト交換につきまして、カラー：ブルーのみ対応可能
Smart Z	¥16,000	×	△	×	ベルト交換につきまして、カラー：ブルーのみ対応可能
Smart Com	¥16,000	×	×	×	
アラジンスポーツ	¥12,000	×	×	×	
アラジンプロ	¥12,000	×	△	×	ベルト交換につきまして、カラー：グレーのみ対応可能
アラジンプロ Nitrox	¥12,000	×	△	×	ベルト交換につきまして、カラー：ブルーのみ対応可能
アラジン Air	¥16,000	×	×	×	
アラジンプロ Ultra	¥12,000	×	×	×	
プロアラジン ※	サポート終了	×	×	×	下部コンタクトピンが2つのタイプ
旧トランスミッター AirZ	サポート終了	×	-	-	トランスミッター AirZ+(プラス)へ有償交換
トランスミッター AirZ+(プラス)	¥8,000	×	-	-	
トランスミッター スマート	¥5,000	×	-	-	
トランスミッター スマート+(プラス)	¥8,000	×	-	-	

料金は全て税抜きです。

※1988-1994年に販売しておりましたアラジンプロ（コンタクトピンが上部2本、下部1本のタイプ）に関しましては、バッテリー交換も含め全サポートを終了致します。

※バッテリー交換をお客様が行われた場合の不具合に関しましては、製品保証の対象外となります。

『ベルト交換』項目に『○』がついている機種の場合は修理対応のみとなります。

(ベルトのみの販売はありません。)

ベルト交換のみをご希望の場合は、ベルト代及び交換工賃の¥2,000-が別途必要となります。

バッテリー交換と同時にベルト交換を行う際は、交換工賃はサービス致します。



SCUBAPRO

SCUBAPRO レギュレーター メンテナンス料金表



2019年10月1日 現在

オーバーホール 内容	工賃 (税抜)	キットパーツ金額 (税抜)
空気用	1st / 2nd システム	¥11,000
	1st 単体	¥6,000
	2nd 単体	¥6,000
	AIR2 単体	¥7,000
O2 UP GRADE 酸素濃度が40%以上のナイトロックに対応するための特別な洗浄 UP GRADEコンバージョンキットを組み込む	¥18,000	MK25 UPGRADEKIT ¥11,000 MK2 UPGRADEKIT ¥8,600
O2 OH 酸素濃度が40%以上のナイトロックに対応するための特別な洗浄 既にUP GRADEコンバージョンキット済みのファーストに専用リペアキットを使用	¥18,000	MK25 NX ServiceKit ¥9,200 MK2 NX ServiceKit ¥8,600
40% OH 酸素濃度が40%未満のナイトロックに対応するための特別な洗浄 現行のリペアキットを使用	¥15,000	下記クランティアプログラムに準ずる

【レギュレーター各指定交換パーツ】

5 YEARS FREE PARTS PROGRAMカードをお持ちの方は 5 TIMES FREE PARTS PROGRAMカードをお持ちの方は、必ず原本のカードをお渡しください。

プログラム名称 適用条件	5 YEARS FREE PARTS PROGRAM ※1		5 TIMES FREE PARTS PROGRAM ※2		左記 PROGRAM以外
	期限内 (購入日から5年間)	期限切れ (購入日から6年目～)	5回チケット使用	チケットなし または 購入から11年目以降	
MK2/MK 2PLUS	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000
MK2 EVO	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
MK11	¥0	¥5,000	¥0	¥5,000	¥5,000
MK16/18	¥0	¥6,500	¥0	¥6,500	¥6,500
MK17	¥0	¥5,000	¥0	¥5,000	¥5,000
MK20/25	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
R190/195/290/295 380/390/395	¥0	¥2,500	¥0	¥2,500	¥2,500
G200/ADJ/M5 Polar	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000
D300/350/400	¥0	¥4,000	¥0	¥4,000	¥4,000
G250V/260	¥0	¥2,500	¥0	¥2,500	¥2,500
X650	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
A700	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
C200/300	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000
S550/555/600	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
G250/250HP/500	¥0	¥3,500	¥0	¥3,500	¥3,500
AIR2 5th	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000
AIR2 3rd/4th	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000
New AIR2	¥0	¥3,000	¥0	¥3,000	¥3,000

料金は全て税抜きです。

注) 各プログラムは日本国内で販売されたレギュレーターのファーストオーナー様に対するサービスとなっております。

※1 2013年10月1日以降にSCUBAPROより出荷されたレギュレーターが対象です。
対象のレギュレーターには「5 YEARS FREE PARTS PROGRAM」カードが同梱されています。
O/Hの際に購入日などの情報が記入されたカードをオーバーホール器材と同送して頂くことで適用となります。

※2 2017年1月1日以降にSCUBAPROから出荷されたレギュレーターが対象です。
対象のレギュレーターには「5 TIMES FREE PARTS PROGRAM」チケットが同梱されています。
O/Hの際に購入日などの情報が記入されたチケットをオーバーホール器材と同送して頂くことで適用となります。

